DINSTAR 県信通达 股票代码:870319

FX0 呼叫失败处理办法



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话: 0755-61919966

地址:深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

关于本	×文档	.3
, , , ,		_
适用对象		.3
,	•	
1.	不能呼出处理办法	.4
2.	不能呼入处理办法	6

■ 关于本文档

本文档主要描述 FXO 呼叫失败解决方法。

■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读:

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

■ 修订记录

文档名称	鼎信语音网关 FXO 呼叫失败处理办法
手册版本	V1.0
日期	2019年3月
作者	技术支持
修正说明	

1. 不能呼出处理办法

(1) 在状态和统计-端口状态检查对应端口是否有插外线




(2) 在**呼叫和路由**—ip-tel **路由**中检查是否做呼出路由,检查 ip-tel 的来源和目标是否正确,是否对主叫、被叫有限制



(3) 在**高级配置-fxo 参数**中检查是否有勾选一次性拨号



(4) 在状态和统计-端口状态中检查是否在端口空闲的时候外呼



(5) 在**统计-cdr** 中查看被叫号码是否正确(截图的被叫号码有 677 的被叫号码前缀需删除)



(6) 在**工具-网络抓包**处点击开始,呼出一个后点击结束,将浏览器下载下来的包发与 鼎信技术支持分析




2. 不能呼入处理办法

- (1) 在**呼叫和路由—tel-ip 路由中**检查是否做呼入路由,路由的来源和目标是否正确
- (2) 呼入听到请拨分机号的提示音,可在端口或者端口组处填写代拨号码



(3) 在状态和统计-端口状态中检查是否在端口空闲的时候呼入



(4) 将统计-cdr 截图给鼎信技术支持分析



(5) 在**工具-网络抓包**处点击开始,呼入一个后点击结束,将浏览器下载下来的包发与 鼎信技术支持分析

